



- Sources potentielles de pollutions :**
- SPP1 : Remblais 1 - zone parking
 - SPP2 : Remblais 2 - zone usine
 - SPP3 : Blanchisserie de coton à vapeur
 - SPP4 : Carbonissage à vapeur
 - SPP5 : Ateliers de construction de machines textiles
 - SPP6 : Garage avec fosse d'entretien
 - SPP7 : Citerne aérienne de gasoil (citerne 1)
 - SPP8 : Zone de stockage de déchets d'huiles et de solvants
 - SPP9 : Hall des machines
 - SPP10 : Transformateur
 - SPP11 : Cabine haute tension n°1
 - SPP12 : Cabine haute tension n°2
 - SPP13 : Stock d'huile, peinture et produits inflammables
 - SPP14 : Chaine de peinture : dégrasage, séchage et peinture
 - SPP15 : Hall d'usinage n°1
 - SPP16 : Hall d'usinage n°2
 - SPP17 : Forge
 - SPP18 : Stockage de produits radioactifs
 - SPP19 : Station-service avec pompe à carburant et citernes
 - SPP20 : Ebauvreuse
 - SPP21 : Citerne 2
 - SPP22 : Citerne 3



Localisation des zones suspectes ou non et des SPP identifiées

C.1

LEGENDE

- Delineation du terrain investigué
- Cours d'eau
- Caves
- Revêtement du sol : béton
- Revêtement du sol : herbacée
- Revêtement du sol : graviers
- Bâtiment

Activités à risque/Sources potentielles de pollution

- Citerne
- Autre

Date : Mai 2019
 Source : Cadastre / Mandataire
 Mandataire : SPI
 Mandat : NA01511,100
 Adresse : Rue du Tissage à 4800 Verriers

ETUDE D'ORIENTATION