




Remblai 1 - zone parking		
Polluants identifiés	VS	Valeur particulière (moyenne) en mg/kg ms
Plomb	200	529
Zinc	415	489

Remblais 2 - zone usine		
Polluants identifiés	VS	Valeur particulière (moyenne) en mg/kg ms
Plomb	200	878
Zinc	415	840



Sources potentielles de pollutions :

- SPP1 : Remblais 1 - zone parking
- SPP2 : Remblais 2 - zone usine
- SPP3 : Blanchisserie de coton à vapeur
- SPP4 : Carbonisage à vapeur
- SPP5 : Ateliers de construction de machines textiles
- SPP6 : Garage avec fosse d'entretien
- SPP7 : Citerne aérienne de gazoil (citerne 1)
- SPP8 : Zone de stockage de déchets d'huiles et de solvants
- SPP9 : Hall des machines
- SPP10 : Transformateur
- SPP11 : Cabine haute tension n°1
- SPP12 : Cabine haute tension n°2
- SPP13 : Stock d'huile, peinture et produits inflammables
- SPP14 : Chaîne de peinture : dégraisage, séchage et peinture
- SPP15 : Hall d'usinage n°1
- SPP16 : Hall d'usinage n°2
- SPP17 : Forge
- SPP18 : Stockage de produits radioactifs
- SPP19 : Station-service avec pompe à carburant et citernes
- SPP20 : Ebavreuse
- SPP21 : Citerne 2
- SPP22 : Citerne 3

Plan détaillé final du terrain - pollution du sol

E.1

LEGENDE

- Délimitation du terrain investigué
- Cours d'eau
- Caves
- Revêtement du sol : béton
- Revêtement du sol : herbacée
- Revêtement du sol : graviers
- Bâtiment

Activités à risque/Sources potentielles de pollution

- Citerne
- Autre

Investigations de terrain

- Forage (ISSeP, 2012)
- Forage (ISSeP, 2012)
- Forage (ISSeP, 2014)
- Forage (Etude d'orientation (CSD, 2016))
- Forage (Etude de caractérisation (CSD, 2017))
- Forage (Etude de caractérisation (CSD, 2018))

Pollution

- Remblai pollué 1 - zone parking
- Remblai pollué 2 - zone usine

Pollution résiduelle

- Forage (profondeur éq., en m)
- Polluant : concentration en mg/kg m.s.
- Dépassement de la valeur seuil

Autres

- Périmètre de l'excavation réalisée en 2017
- Périmètre de l'excavation réalisée en 2018

Date : Mai 2019
 Source : Cadastre / Mandataire
 Mandataire : SPI
 Mandat : NA01511, 100
 Adresse : Rue du Tissage à 4800 Verviers

ETUDE D'ORIENTATION

Auteur d'étude :

